



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004315

წითელის სხოლადი ნავს-  
დუკონი № 8 ნავსდუკონი

01.03.2024

(აქტის შედგენის ადგილი) (დარილი)  
თ/მ "AP DUBRAVA" შიშხი დონის ნავსდუკონი-MAJURO,  
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში = პირადი ნომერი,  
შემოწმებელი-DRAGON 4 HOLDING LIMITED, კაპიტანი-  
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, ან ფილიალის/აგენტის სახელი, გვარი, ჯილდო, პაპი)

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შვი ზღვის დღის  
კონტეინერი სამხრეთის ნავსდუკონის უფროსი ნავსდუკონი  
თბილისში (დეპარტამენტის ადგილობრივი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)


შემოწმების ჩატარების საფუძველი შვი ზღვის დღის კონტეინერი სამხ-  
რეთის უფროსის № DES 9 24 00000003 შიშხიან ჯ  
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა  
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)


შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს კაპიტანი უფროსი თანაშემწე  
და უფროსი ნავსდუკონი  
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა - სსსი ან სსსი-სას)


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები შვი უფროსი თბიშ  
8015 წლის შიშხი კვირამბორი BULK CARRIER - 25494 GT -  
(როდისან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,  
შეიქმნა, ეთაქი - 27 წელი, ვაჭრის: ე/მ/შვი უფროსი  
გარემოს დამაზინებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე  
სტატუსი - 15 p.p.m. და 2 (თბი) უფროსი - 33, 3803 სუბი  
აღწერა და ა.შ.)

მოწყობის, ღაბაშვილი (ბაბა) ავტო-56,3323 სედიოთ  
მოწყობის, სტუდენტო-ვესტები, ნეკონს ვაშენი  
დარღვათი ACO-MARINE-3 მ ავტო 58,8423 მოწყობის

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილა (NO REMARKS)  
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა 

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება 

აქტს თან ერთვის დანართი: \_\_\_\_\_

ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა: \_\_\_\_\_ აქტის შესდგენლის ხელმოწერა: \_\_\_\_\_

მონაწილეთა ხელმოწერა:



### შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 01 მარტს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ "AP DUBRAVA".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004315