



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004422

წითლის ბაზოვარ ნავსადგომის №5 ნავსადგომი
(აქტის შედგენის ადგილი)

05.07.2024
(თარიღი)

ს/ბ "MSC MADISON II" კონტეინერების ნავსადგომი
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
MONROVIA, ჯეიმსი - "BRIGHT HORIZON OCEANWAY
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი
LIMITED, კანფინი -
(სადაც რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დასადასტურებელია)

ინსპექტირების №

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა მწვანე ზღვის რევიზორი
კონტეინერული ტრანსპორტირების კონტეინერების უსაფრთხოების შემოწმების
ინსპექტირება
(დეპარტამენტის ობიექტის საჯარო მოსახლეობის უსაფრთხოების შემოწმების შესახებ ან სხვა)
L


შემოწმების ჩატარების საფუძველი მწვანე ზღვის რევიზორის კონტეინერული ტრანსპორტირების შემოწმების შესახებ
კონტეინერული ტრანსპორტირების უსაფრთხოების შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი
L

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს კანფინის უსაფრთხოების ინსპექტორი
მონაწილეობა მიიღეს გვარი, სახელი, თანამდებობა -
L


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები კონტეინერული ტრანსპორტირების
2002 წ. კონტეინერული ტრანსპორტირების - GENERAL CARGO - CONTAINER
(როდითან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
SHIP, კონტეინერული ტრანსპორტირების - 23 132 წ. კონტეინერული ტრანსპორტირების;
გარემოს დამაზიანებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
L
აღწერა და ა.შ.)

ქოცყათში, ჭოაბი # (ჭიდი) ავზი - 48, 1573 სუბორი
ქოცყათში, ხაზუხნო-ფეცდუატი ნუფონს გაქნე ნა
არაგუი ST-3A SUPER TRIDENT & AFF. PEAK F-27, 0870²³ ბუ.


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები ეს გამოვლენილია (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი: _____

(ობიექტის წარმომადგენლის იელ

მონაწილეთა ხელმოწერა:

სესდგესლს სესლსიქობა)



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 05 ივლისს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N5 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება კ/მ "MSC MADISON II".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004422