



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004499

მიღების ცუდის დასახურის შემოწმების აქტი № 8 ლიკვიდაციის დროის შესახებ

14.10.2024

(აქტის შედგენის ადგილი)
"ELENA" მიზნების სამსახური - MORONI
(რეგულირების ობიექტის დასახურამა და ხათდენტიფიკაციო კოდი, ფინანსური პირის შემოწვევაში - პირადი ნომერი,
მდგრადი - "LIVESTOCK INTERNATIONAL COMPANY",
რბილების ხდებოდა და მიმღები მიმღები ან თიში ური პირის სახელი, გვარი, და მისამართი, როგორიცისაც დადგინდება)

კუთხის

შესაბამისი, როგორიცისაც დადგინდება

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ჩეკ ვიზუს
ლიკვიდის მონიტორინგის მამაჯვალის 11 სამართლის
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურის თანამდებობა -
უფლებამოსილი და მიმღები არ არის -)

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ჩეკ ვიზუს ლიკვიდის მონიტორინგის 11 სამართლის
მამაჯვალის უფლებამოსილი და მიმღები არ არის -
(მომართვა - რეგულირების მიმღების შემოწმების შესახებ არ ხდება)
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიღებული არ არის

ლიკვიდის უფლებამოსილი და მიმღები არ არის

ლიკვიდის უფლებამოსილი და მიმღები არ არის

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები კუთხის უფლებამოსილი და მიმღები არ არის

1975 წ. სიმაგრე / 28 წელი / LIVESTOCK CARRIER

(როდიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქტია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავე).


სიმაგრე - 1997 წ, ესისუ - 17 ღვითი მარტი - 6/2023 წილი 6 ლიკვიდის უბნის და მათი მდგრადი მოვლე დახასიათება, ტექნიკური მროვესის მოვლენა აღწერა და ა.შ.)

ე3 მოცულობა, სიმაღლე 280-1,6 მ³ მდგრ-
ოვნის, სიმუხრე - 81 დური 6 წლის
სულითური მდნ (27 უკი - 70,66 მ³ სულით მ-
ცულობა)


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტის თან ერთგის დანართი:

მონაცემთა ხილოგრაფია:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 14 ოქტომბერს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N8 ნავმისადგომზე მდგომი ცცურავი საშუალება ს/მ "ELENA".

შემოწმებული იქნა:

- გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
- საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
- სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
- სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
- ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
- ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
- სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004499