



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტიონების აქტი № 004480

კონტაქტი № 146 გვერდი

16. 10. 2024 წ.

(აქტის შედგნის ადგილი)

(თარიღი)

MS C SHEILA F II უკუკი 556 გვ.

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ექიმის მიერ დარღვეული ნომერი 556 გვ.)

ობიექტის ხელმიზღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

F MO № 9180968 ცურცი 18396 მტ

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტი

ვაკ კავკა

რატობი

ცვ:

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ცალიერებული და გვარი გვარი

(დეკარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამასურ(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

თანამდებობის სამართლებრივი დოკუმენტი ცალიერებული და გვარი გვარი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ცალიერებული ცალიერებული ცალიერებული

(ზრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)

ცალიერებული ცალიერებული ცალიერებული ცალიერებული

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

122 ხაზის კუნძული ცალიერებული ცალიერებული ცალიერებული ცალიერებული

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ცალიერებული ცალიერებული

(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა – მისი არსებობისას)

ცალიერებული ცალიერებული

მენა

ც

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ცალიერებული ცალიერებული 15,59m<sup>2</sup>

ცალიერებული 15,49m<sup>2</sup> ცალიერებული ცალიერებული TRITON 196

(მოქმედებაში, გამოყენებული ნედლეული, წარმომებული მოდულებით, საჭრებული დაფუტობრივი სიმძლავრე,

ცალიერებული 4,30m<sup>2</sup> + 7 m<sup>2</sup> ცალიერებული ცალიერებული

გარეშე დაზარინებული უბნები და მათი მდგრადრეობის მოვლე დასასიმუშა, ტექნოლოგიური პროცესის მოვლე

ცალიერებული ცალიერებული ცალიერებული

Z

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები NO REMARKS  
(დარღვევათა სრული ჩატონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

Z

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა \_\_\_\_\_

Z

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება \_\_\_\_\_

Z

აძლის თან იროვის თანაროი: არის - ის აღვევ აღევ



მონაწილეთა ხელმოწერა:



### შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 16 ოქტომბერსს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #14 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ., MSC SHEILA F".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004480.