



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004481

ფაქტის პატი №1 დაცვა

(აქტის შედგენის ადგილი)

16.10.2024 წ.

(თარიღი)

M/T „GALATIA KA“ ზედაპირული კაბელობის ნაპირის

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

დამფუძნებელი სახელი IMONე 2265378 გერმანია 88467

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

გვამი დაზარალებული

მისამართი, რე

მისამართი №

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამხარუ(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი

სამსახურის თანამდებობის პატი №1 დაცვა

შემოწმების ჩატარების საფუძველი

(გარდა – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

ფაქტის პატი №1 დაცვა

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი

ფაქტის DES 524000000/8 წარმოადგენს

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს

(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი

მისი არსებობისას)

გვამი დაზარალებული

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

გვამი დაზარალებული

(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

PCH 1543 გვამი დაზარალებული 236,25 აკ

ვახუშტი ზეზუაძის ვახუშტი
საქართველოს ფსიქოლოგია

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილი NO REMARKS
(დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

ნაწილი ითვლება



მონაწილეთა ხ.



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 16 ოქტომბერს ფოთის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #1 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ „GALATIA KA“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი №004481.