



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004505

მათაყბის სხლვით ნავსა-
დუროს №7 ნავთსადგომი

08.11.2024

(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)
მ/პ "BUNUN ACE" პანამა-ნავსადგომი PANAMA
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
მდგომარეობა "BUNUN MARINE S.A. პანამა-
მდგომარეობის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა)

მოწმად, დამდგომი -

ნასწოვრის №

7

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა მ/პ ნავსადგომი
ნავსადგომი სამხრეთ-დასავლეთი ნავსადგომი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოხელის ადგილი)
საქართველოს ინსპექტირების დეპარტამენტი -

მ/პ ნავსადგომი სამხრეთ-დასავლეთი ნავსადგომი
N-DES 62400000079 3000000


შემოწმების ჩატარების საფუძველი მ/პ ნავსადგომი სამხრეთ-დასავლეთი ნავსადგომი
სამხრეთ-დასავლეთი ნავსადგომი სამხრეთ-დასავლეთი ნავსადგომი
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ სხვა
შეწყობა -

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს მ/პ ნავსადგომი სამხრეთ-დასავლეთი ნავსადგომი
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა)
მ/პ ნავსადგომი სამხრეთ-დასავლეთი ნავსადგომი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები მ/პ ნავსადგომი სამხრეთ-დასავლეთი ნავსადგომი
201351 მ/პ ნავსადგომი სამხრეთ-დასავლეთი ნავსადგომი - BULK CARRIER ნავსადგომი
(როდისა და მოქმედების, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
23274 GT, ნავსადგომი - 20 ნავსადგომი, ნავსადგომი - 6/10/2024
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ნავსადგომი სამხრეთ-დასავლეთი ნავსადგომი - 15 p.p.m. და სხვა - 16, 8900 მომ.
(აღწერა და ა.შ.)

შობის 8(ივ) კვ. 28, 01 კ სუიამ მოყვამა,
მანქანის ვადალი ნიშნის ვანძვლი დანაწი
SBH-25 - 402,8კვ (იხი ავტო)

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილ (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი:

მონაწილეთა ხელმოწერა:

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 08 ნოემბერს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N7 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ "BUNUN ACE".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი № 004505