



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004622

დავით ზახვიძე N76 ვიზიტორი
(აქტის შედგენის ადგილი)

18.03.2025 წელი
(თარიღი)

M/M "LEYLA KALKAVAN" მუხრანის რაიონში
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,

ობიექტის ხელშეწყობის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

IMON: 9126924 ნუსხის № 10.384 მ²
(მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)

ვახუშტი
მედიკოსი
დ.ბ.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახუშტი
ვახუშტი მედიკოსი, შვიდი ვიზიტი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დაეწინააღმდეგა საპროექტო დოკუმენტაციის
კონსტრუქციის შემოწმების მოსახრის დადგენის
სახე-ისმის დადგენა

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახუშტი მედიკოსი
(ზრმანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

დოკუმენტის შვიდი ვიზიტი დაეწინააღმდეგა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
საპროექტო დოკუმენტაციის DES 125 00000004 დადგენა

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვახუშტი მედიკოსი
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, ს)

და მოსახრის მედიკოსი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები დაეწინააღმდეგა
ვახუშტი მედიკოსი

- 14,02 მ³ - შიშის - 14,49 მ³ ვახუშტი მედიკოსი
(როდოდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, სააროქეტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
სისხლის ST 1-A. დაეწინააღმდეგა ვახუშტი მედიკოსი
გარემოს დამაზინებელი უზნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დაზუსტება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
25,84 მ³ ვახუშტი მედიკოსი და

ინსპექტორი სტანდარტული მომსახურება

[Handwritten signature]

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები **შეცდომიანი / NO REMARKS**
(დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

[Large handwritten signature]

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

[Handwritten signature]

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

[Handwritten signature]

აქვს თან ერთვის დანართი: *სტანდარტული მომსახურება*



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 18 მარტს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #7 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება კ/მ, „LEYLA KALKAVAN“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004622