



საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი

№ 003851

ფაქტის ნახევარი № 5 ნაგებობის აღწერა

(აქტის შედგენის ადგილი)

20. 01. 2026 წელი

(თარიღი)

M/V „GANDOLF“ ძველი კაბინის ფართობი ქვეშ ზედაპირი
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი, ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის,
ნაგებობის კოდი, IMON № 8806084 წყლის სიღრმე 910 m

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახუშტის რაიონის
ფაქტის ნახევარი № 5 ნაგებობის აღწერა
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
ვინც ფაქტის ნახევარი № 5 ნაგებობის აღწერა
ან ნაგებობის აღწერა

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახუშტის რაიონის
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა შესაბამისი სახარტოებრივი საფუძველი)
ფაქტის ნახევარი № 5 ნაგებობის აღწერა
ყველა DES 3 25 000000 24 გზის ნაგებობა

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვახუშტის რაიონის
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა – მისი არსებობისას)
გვარი, სახელი, თანამდებობა

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები
ფაქტის ნახევარი № 5 ნაგებობის აღწერა
(როდოდან მოკმდებ, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
მოცულობა – 3,18 მ³
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე აღწერა და ა.შ.)
ფაქტის ნახევარი № 5 ნაგებობის აღწერა

2

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *sh. კომპიონტი NO REMARKS*
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

7

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

7

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

7

აქტს თან ერთვის დანართი: *აქტივების აღრიცხვა* *მსკო*

