



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 006054

ნავთობის საზღვაო ნავს-
ტყუის №1 ნავთობტანკერი

14.08.2026

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

ო/პ "DIDIMON" შპს-ის ნავსტყუი

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
MONROVIA, კომპანია: "DIDIMON MARINE"

კომპანიის ხელმძღვანელი

(სადასტურებელი რეკვიზიტები)

შპს "DIDIMON" -ს ხელმოწერა

შპს "DIDIMON" -ს ხელმოწერა

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შპს "DIDIMON" -ს ხელმძღვანელი

დედაქალაქის მთავრობის დასახელებით

(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი შპს "DIDIMON" -ს ხელმძღვანელი

სადასტურებელი რეკვიზიტები

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი

შპს "DIDIMON" -ს ხელმოწერა

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს შპს "DIDIMON" -ს ხელმძღვანელი

შპს "DIDIMON" -ს ხელმოწერა

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები შპს "DIDIMON" -ს ხელმძღვანელი

2005 წ. ნავთობ-ტანკერი შპს "DIDIMON" -ს ხელმძღვანელი

(როდისა და მოქმედების, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ნავთობტანკერი-25 1246, ექსპლუატაციის დასახელება: "DIDIMON"


გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ხელის შეშლის საფრთხე: "DIDIMON" -ს ხელმძღვანელი

აღწერა და ა.შ.)


ჟოსტის 4(თიხი) ფენი 17,7 μ^3 სედიმენტით
ნატყუნეთ-გეგმატი წყლის ვაშლი დაფიქსირ
BIOLOGICAL SUPERTRIDEXT ST 2A-1P Z

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილ
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობს შემთხვევაში)


NO REMARKS



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი:



მონაწილეთა ხელმოწერა: