



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 006072

ფორმის სახელი №1 ნავთობსაფარი
(აქტის შედგენის ადგილი)

21.08.2026 წელი
(თარიღი)

M/V "CS FORTUNE" ნავთობის ტანკერი
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ქვეშ. ხელმოწერის ნაწილზე ნაწილი
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
IMO № 9435143 ნავთობი 22.998 mt
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)

გვამის ანგარიში
წასწავლის ნომერი
ფ.შ.

მოქმედება
შედეგი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახუშტის რაიონის
ზღვაპყრობის დეპარტამენტი, შავი ზღვის რაიონის
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)
ფონდების სადამსახურეო ფონდის განყოფილება
მეთი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლის წარმომადგენელი რეკვიზიტები

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახუშტის რაიონის ზღვაპყრობის
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)
დეპარტამენტი, შავი ზღვის რაიონის დეპარტამენტი
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
სადამსახურეო ფონდის DES 326 00000014 ბიძინაძე


შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვახუშტის რაიონის
შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა – სახელი, გვარი, თანამდებობა
ფ.შ.

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ვახუშტის რაიონის
36.20 m³. ჭრის სიღრმე 63.40 m³. ვახუშტის
(როდრიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ქვეშევრდომი სიხვედრე ST3-A ვახუშტის
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
სიღრმე მოწყობით 96.20 m³ ვახუშტის
აღწერა და ა.შ.)


სტრუქტურის და ინსტრუქციის
სტრუქტურული დოკუმენტი

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები sh ვანო ვიქტორი
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)


NO REMARKS



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქვს თან ერთვის თანართი: ყველა ვიქტორ ვიქტორი

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა: