



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004336

ფართობი № 4 ნაგებობის აღწერა

1.04.2024 წელი

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

M/V „EK MEN“ მუხრანის რაიონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, (რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,

ჩვენი ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

№ 136888 ნაგებობა 4358 მ<sup>2</sup>

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)

გეგმვა და დანართი  
მუხრანის რაიონი  
დ. ა. ბ.:

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახტანგ დარჩიანი  
ზედამხედველობის დეპარტამენტის შტაბის უფროსი

და ვახტანგ დარჩიანი ნაგებობის ფართობის განსაზღვრის  
შედეგად ვახტანგ დარჩიანი ნაგებობის ფართობი 4358 მ<sup>2</sup> დასაბუთებულია.

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახტანგ დარჩიანი  
ზედამხედველობის დეპარტამენტის შტაბის უფროსის (ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა  
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)  
ნაგებობის ფართობი DES 2 24 000000006 ბიძინა

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვახტანგ დარჩიანი  
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი არსებობისას)  
და ვახტანგ დარჩიანი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ვახტანგ დარჩიანი - 8,6 მ<sup>3</sup>

შედეგად ვახტანგ დარჩიანი - 5,40 მ<sup>3</sup>. ვახტანგ დარჩიანი სხეულზე SBT-25  
(როდრიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,  
ვახტანგ დარჩიანი მუხრანის რაიონი - 120 მ<sup>3</sup> ვახტანგ დარჩიანი  
განმარტების სამართლებრივი უზენაესი და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე  
სტრატეგია და ინსტრუქცია. სხვა დანართები და მონაცემები  
საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და ს.შ.)



*[Handwritten signature]*

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *არ გამოვლენილი NO REMARKS*  
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

*[Handwritten signature]*

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

აქტს თან ერთვის დანართი: *ახსნა-განმარტება*

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

ხელმოწერა

მონაწილეთა ხელმოწერა:



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 1 აპრილს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #4 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „EKMEN“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004336.