



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004416

ზაფხულის სეზონის ნავსადგომის
ფართის № 8 ნავსადგომი

31.05.2024

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

თ/პ "ALEXIA 1" MAJURO - პანამის ნავსადგომი
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
თბილისის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი და დაბადების თარიღი)
ქაჩიანი -
მისამართი, თბილისის ობიექტის წარმომადგენლის სახელი, გვარი და დაბადების თარიღი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ქვემოთ მოხსენიებული ნავსადგომის
ფართის № 8 ნავსადგომი
(დეპარტამენტის უფროსის ან მისი მოადგილის ხელმოწერა)
ქაჩიანი -


შემოწმების ჩატარების საფუძველი ქვემოთ მოხსენიებული ნავსადგომის
ფართის № DES 329000 000 07 ნავსადგომი
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ქაჩიანი ანდრეასი
ეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა -
არ უფროსი ქვემოთ


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ვეზო ფეხუცია ქაჩიანი
2005წ. მშენიანებულია - DRY CARGO, GENERAL CARGO
(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ბენიფიციარი 094507, ეთაქი - ნავსადგომი, ვაჩიანი, ქაჩიანი
გარემოს დონორებზე და მათი-მდგომარეობის მოკლე დახასიათება ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ხელშეწყობის მხარე - S.P.O. ფიფი - 21, 32 მ.
აღწერა და ა.შ.)

ქუთაისი, ჟოანის 3(სამ) კმ - 24, 6473 ზეივანე მოყვ
თაისი, სანჯიხო-გეგაოყრი ფეიბის-ტსუროვეტეი ავთი
79,5773 მოქცეოთი


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილა (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი: _____

ობიექტის წარმომადგენლის ხელ

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 31 მაისს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ "ALEXIA I".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004416