



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004583

ჭათყაშის სიზღვაო ნავსა-
ბუქის № 9 ნავბრუნდომი

20.11.2024

აქტის შედგენის ადგილი (თარიღი)
მ/გ "MECHTA S" პორტოლის ნავსადგომი NOVOROSIYSK
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და სპიდენტფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
შემოწმების საგანი "AURORA SHIPPING AND TRADING S.A."
ობიექტის ხელშეწყობის ან წარმომადგენლის ან პირადი პირის სახელი, გვარი, თ

ქვეყნის

მისამართი, სახელი, გვარი

შოქსოძე იმედი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ჯეი ზოქის დედა
ქონვესიური სამხრეთეთს 11 სექტორი უფროსი
დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე (იღბ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი
ნოსთის - ინსპექტირება


შემოწმების ჩატარების საფუძველი ჯეი ზოქის დედა ქონვესიური სამხრეთეთს
(ზრდასწავლა - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
ჩივილის უფროსი ან DES 6 24 000000-19 შოქსოძე
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ქვეყნის უფროსი ინსპექტორი
გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი ადგილობრივი
ან უფროსი უფროსი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ჯეი უფროსი შოქს
19870. მხარე სპეციალური (GENERAL CARGO)
(როდოდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
მ/გ - 3041 67, ფიზიკური - 12 მ/მ, ქვეყნის - 6/მ/მ/მ/მ
გარემოს დამაბინებურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დასახელება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ხელის უფროსი - 15 p.p.m. და 4 მ/მ/მ/მ 4.7 მ/მ/მ/მ
ალერა და ა.შ.)

მოცულობით, ლაშქარ 2 (თიხისგზი-4, 7 მ³ სეჩომ მოცულობით, სტრუქტურულ-ფუნქციური პროექტის შესრულებული 9,0 მ³ მოცულობით

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილია
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობს შემთხვევაში)
NO REMARKS



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი: _____

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 20 ნოემბერს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთაღ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N9 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ "MECHTA S".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004583