



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004573

ფართის ნაბიჯი/მზ ნავთობსადგომი

23.01.2025 წელი
(თარიღი)

საქტის შედგენის ადგილი) M/V "MAR-4" შუახედი ვანზნელი რიონში
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
ქვეპ. ჰელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
I MON № 9038426 ნაყოფი 1882.00 მტ
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
მისამართი, რეგულირებ

ვებელ კანონი
თაქ, ნასაოხია
დაბ.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვანზნელი რიონში
სადგომის დანახარჯები, შუი ზედი დევი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამხატრ(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
ვანზნელი რიონში ვანზნელი რიონში
მეთე ვანზნელი რიონში - ინსპექტირება

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვანზნელი რიონში
(რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
დენხარჯები, შუი ზედი დევი
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
სადგომის დანახარჯები DES 294 000000 24 ბიბნეპ

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვებელ კანონი
(შემოწმებაში მონაწილეობის გვარი, სახელი, დაწ (ას)
და მთავარი მენეჯერი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ვანზნელი რიონი - 7.65m³
სადგომის ვარი - 2,79. ვანზნელი რიონი
(როდრიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
CWG-03. ვანზნელი რიონი - 1,5m³. ვებელ
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ვანზნელი რიონი
აღიწერა თა.ა.შ.)

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილი NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

ახსნის თარიღი: _____

მონაწილეთა ხელმოწერა:



სააგენტოს ხელმოწერა



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 23 იანვარს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #12 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ, „MAR4“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004573.