



საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი

№ 003871

08.01.2026

შპს "სიზღუდავ სანაოსნო-საგზაო მომსახურება"

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

შპს "SUM" მენეჯმენტის გენერალური-მორალი

(რეგულირებას ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი, ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის)

შპს "SUM SHIPPING AND TRADING LTD"

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა

შპს "სიზღუდავ სანაოსნო-საგზაო მომსახურება"

შპს "სიზღუდავ სანაოსნო-საგზაო მომსახურება"

(დეპარტამენტის ავტოგრაფი და საფუძველი მონაცემი)

დ/ე

შემოწმების ჩატარების საფუძველი

(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ანგარიშ, შესაბამისი საკანონმდებლო საფუძველი)

შპს "სიზღუდავ სანაოსნო-საგზაო მომსახურება"

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს

(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა - სრული პირადი ინფორმაცია)

შპს "სიზღუდავ სანაოსნო-საგზაო მომსახურება"

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

1991 წ. შპს "სიზღუდავ სანაოსნო-საგზაო მომსახურება" - GENERAL CARGO

(როდენიდან მოქმედებს, გამოცემის თარიღი, შედგენის ადგილი, წარმომადგენელი პირის დასახელება, პარამეტრი და ფაქტობრივი სიმძლავრე)

შპს "სიზღუდავ სანაოსნო-საგზაო მომსახურება" - შპს "სიზღუდავ სანაოსნო-საგზაო მომსახურება"


(გარემოს დამაბინძურებელი ობიექტი და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე აღწერა და ა.შ.)

შპს "სიზღუდავ სანაოსნო-საგზაო მომსახურება" - შპს "სიზღუდავ სანაოსნო-საგზაო მომსახურება"

ავზ-3,14 მ³ მოცულობით, სპეცნო-გეოლოგიური ნაპოვნის
გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები

არ გამოვლენილა
(დარღვევითა სრულყოფილი არსებობის შემთხვევაში)

NO REMARKS



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი:

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

განმარტების ხელმოწერა:

(განმარტების ხელმოწერა)