



საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი

№ 004046

შაიყაშის სანაპირო ნა-
ვსაფეხის №8 ნაპირსაფარი
(აქტის შედგენის ადგილი)

08.06.2026

(თარიღი)

მ/წ "HACI HILMI-II მეჩხიომბის ნავსაფეხური PANAMA

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ობიექტის ხელშეკრულების ან წარმომადგენლის,

მდითობით: "SONAY DENIZCILIK A.S." გასიერანი

ლონის დასაბინძურებელი რეგულაციები)

მოქმედებს

დასწავლი -

სსსპ-ის

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა

შვი ზოვის დევის

კონვერტირების სამსახურის საფუძველზე დასრულებულია უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თანამდებობა, სახელი კვანძი

ლოც-ინსპექტირება - შვი დევის და შვი

სახელოვნება

შემოწმების ჩატარების საფუძველი

შვი ზოვის დევის კონვერტირების

შინაგარე - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ სხვა შესაბამისი საკანონმდებლო საფუძველი

სამსახურის საფუძველზე დასრულებულია უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თანამდებობა, სახელი კვანძი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს

გასიერანი უსაფრთხოების

თანამდებობის მქონე თანამდებობის მქონე პირები

და უსაფრთხოების

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

გაბეჭადი ძირ 1992 წ.

მქილი ჭიხაძის - GENERAL CARSO, ნაგონი -

(როდისა და მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული წარმოებული პროდუქტის, საპროექტო და ფაქტობრივი ხომლოება)

398967, უსაფრთხოების - 18 მუხი, უსაფრთხოების - 9/10 მუხი

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდებარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე აღწერა და ა.შ.)

სეპარირების - 15 მუხი, და უსაფრთხოების - 9,5 მუხი

2/ობიექტი - 5,33 მ³ სუხი მოყვანა, სუხი-ვესდ
აქი ნუკის მანქანი - AQUAMAR TYPE MSP 25 რ ავზი - 3,71 მ³ მოყ.


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილ

(დარღვევა ხრული ნაწილობრივ შემთხვევაში)

NO REMARKS



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი:

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:

