



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004987

ფაქტ. ადრესი №15 კვარტალი

30.06.2026 წელი

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

M/V „MEDIQUEEN“ კაპიტანი

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ფაქტ. ადრესი №15 კვარტალი

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

მინიჭებული ID № 9476410. ნაგებობა 1078400

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)

გამოს. ადრესი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახტანგ კახიძე
ფაქტ. ადრესი №15 კვარტალი

(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)

ფაქტ. ადრესი №15 კვარტალი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახტანგ კახიძე

(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)

ფაქტ. ადრესი №15 კვარტალი

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი

საქართველოს ადმინისტრაციის აქტის № 926 000000 1078400

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვახტანგ კახიძე

(შემოწმებაში მონაწილეობის სახელი, სახელი, თანამდებობა – ფიცი აუსეიობისას)

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

საერთო მოცულობა - 45,09 მ³. მოცულობა - 24,68 მ³ ვახტანგ კახიძე

(როდისა და მოცულობის, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმაღლე,

საერთო WFCB-30. ფაქტობრივი სიმაღლე - 3,5, 2 მ

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

ვაქტ. ადრესი №15 კვარტალი

აღწერა და ა.შ.)

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *არ გამოვლენილი*
(დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

NO REMARKS

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: *აქვეყნი ვიდეო 2 სურათი*

მონაწილეთა ხელმოწერა:

კერა)



(აქტის შემდგენლის ხელმოწერა)