



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004988

ფოტოს ნახატი №3 ნაშლის დეკორ

1.07.2026 წელი

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

M/V "MAVI VATAN" მკაფიო წიგნი

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

ნავსადგომი ნახატი. I40N9336787 ნაწილი = 19885 m

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)

გეგმის დაწერა

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა

გეგმის დამამტკიცებელი დეპარტამენტი

(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი

(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

სამართლებრივი საფუძველი DES/26 00000012 შიდა

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს

გეგმის დაწერა

(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა – სსსი აპარატურა)

და მოგვიანებით

გეგმის დაწერა

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

დეპარტამენტი

16.64m³ შიდა - 22.37m³ გარე

(როდოდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

მოკლე დახასიათება - 61.82m³ გეგმის დაწერა

აღწერა და ა.შ.)


სენსიტიუი და ინსტრუქციები
სეხთიფიკაციის დროს

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილი
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)


NO REMARKS



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



~ 1320 3990 2190

MAV MAVI YATANI
IMO
POF
GRT
NRT
HP : 6620KW

მონაწილეთა ხელმოწერა:

