



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 006070

ყოთა.ს.ნ.ი. № 25 ნ.გ.ზ.ს.გ.ი. (აქტის შედგენის ადგილი)

17.08.2026 წელი (თარიღი)

M/T "A.S. RUBY RED" გეოგრაფიკული კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი

დ.ი.მ.ს. № 333, ხედიანობის ნიშნუნი 5.6.12

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი

240000-9411563 გეოგრაფიკული კოდი 847300

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლის დამადასტურებელი

გეოგრაფიკული კოდი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის ძირითადი მოთხოვნები შეადგენს

გეოგრაფიკული კოდი

(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დ.ი.მ.ს. № 333, ხედიანობის ნიშნუნი 5.6.12

შემოწმების ჩატარების საფუძველი

გეოგრაფიკული კოდი

(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი

გეოგრაფიკული კოდი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს

გეოგრაფიკული კოდი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

გეოგრაფიკული კოდი

14.87m³ მოცულობა - 18.49m³, ვარიანტი

(როდითან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

333-ე ნიშნუნი - CKST 250. გეოგრაფიკული კოდი

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

აღწერა და ა.შ.)

გემს ვაჩხნია, სენაჩურონი
სეპიოფიციფაზი ძეგლი

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები 51 ვანოვანოვანი
(დარღვევითა სრული ჩამონათვლარ არსებობის შემთხვევაში)

NO REMARKS

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტის თან ირთიის თანართი: ფეხვანდელი ძეგლი

ერა)